

南富源地区滇富地1井钻探工程地质日报 编制单位:中国地质调查局油气资源调查中心

2018年7月25日8:00--2018年7月26日8:00

2018年7月25日8:002018年7月2 井点地理位置		云南省曲靖市富源县者洪村			构造位置 老厂背线		老厂背斜;	东南翼	填报人	
目的层段		上二叠统龙潭组			设计井深(m)		1000米		会派ハ	
D #1/A	1/4		钻井施工	「情况	X 11 71 VIC	(111)	10007	15	1	
施工累计	 天数	1	当前井深(m)		8.50		日进尺 (m)	8.50	+	
		第四纪表土层	n e				钻头规范(mm)	311.10	7	
施工情况	8:30正式开始钻进。日进尺8.50m,累计井深8.50m,采用坂土浆+清水钻进,钻进液比重1.03g/cm ³ ,在钻穿表土层后发生井漏,漏失严重,井口无钻井液返出,采用水泥浆堵漏。								张志驾	
钻井液性能	密度(g/cm³)		1. 03		泥饼 (mm)					
	粘度 (s)		30		PH值		7.5		- -	
	失水 (mL)		8.5		出口温度(℃)				雷玉雪	
	含砂 (%)		0.03		切力 (Pa)				7	
钻具结构			Ф311.	1mm钻头	- +Φ133mm方	7钻杆				
测点深度 (m)		井斜		方位			位移			
			サ效 タ	 }析					曾凡斌	
生产时间	纯钻进	4:00	扩划眼		:00		事故	12:00		
	起下钻		循环钻井液	1		非生	修理			
	接单根		地质循环		产时		组织停工	18:00	_	
	换钻头	0:00	测井/测斜			间	其他情况	1	4	
	固井/下套管	0:00	<u>试压</u> 录井	女 ぬ						
	黄色土壤。		* ተ፲	<u> </u>						
据取岩屑包数 描取岩屑包数	庆 巴工 塚。	岩屑描	至井深 (m)				总烃 (%)	Ī	\dashv	
组分(%)	C_1	C ₂	C ₃	iC ₄	nC ₄		iC ₅	nC ₅	-	
	0	0	0	0	0		0	0	┪	
气测录井			·		•					
岩屑	表土层未捞砂								1	
显示情况									1	
钻时 (min/m)	Į.	最大	最人				一般		<u> </u>	
可复知明仁人目	解吸		1				47 47 6 A F / 3	,	- 张志军	
现场解吸气含量 测定实验	测定井段		岩性				解吸气含量 (m³,	′ 	1	
州尺天初	(m)						吨)			
	滇富地1井现场照片				滇富地		1井现场岩屑照片			
510	源性期 建序辑 河 洛 地 1 井	N								
工单位:四川省)	世田 - H - E - T 和	出 知 JL J J T 宏 险		声 扣 1	: 张志军 🖺	<u> </u>	T 12 VI	日期: 2018年	7.7.7.05	
					. H + Z '-	封 松 . 人	· + 37 W	1日祖, 90104	エノ ロ りんし	