



南富源地区滇富地1井钻探工程地质日报

编制单位：中国地质调查局油气资源调查中心

2018年7月27日8:00--2018年7月28日8:00

井点地理位置	云南省曲靖市富源县者洪村		构造位置	老厂背斜东南翼			填报人	
目的层段	上二叠统龙潭组		设计井深 (m)	1000米				
钻井施工情况								
施工累计天数	3	当前井深 (m)	41.83	日进尺 (m)	0.00			
钻遇地层	飞仙关组	垂深 (m)		钻头规范 (mm)	311.10			
施工情况	固井候凝。						张志军	
钻井液性能	密度 (g/cm ³)		泥饼 (mm)				雷玉雪	
	粘度 (s)		PH值					
	失水 (mL)		出口温度 (°C)					
	含砂 (%)		切力 (Pa)					
钻具结构							曾凡斌	
测点深度 (m)		井斜		方位		位移		
时效分析								
生产时间	纯钻进		扩划眼		非生 产时 间	事故		
	起下钻		循环钻井液			修理		
	接单根		地质循环			组织停工		
	换钻头		测井/测斜			其他情况		
	固井/下套管		试压					
录井资料								
岩性							张志军	
捞取岩屑包数	岩屑捞至井深 (m)				总烃 (%)			
组分 (%)	C ₁	C ₂	C ₃	iC ₄	nC ₄	iC ₅		nC ₅
气测录井								
岩屑								
显示情况								
钻时 (min/m)	最大			最小		一般		
现场解吸气含量测定实验	解吸测定井段 (m)		岩性		解吸气含量 (m ³ /吨)			
滇富地1井现场照片				滇富地1井现场岩屑照片				
施工单位：四川省煤田地质工程勘察设计院				填报人：张志军		审核人：于抒放		
气测异常专报						日期：2018年7月28日		