川高地1井钻探工程地质日报

编制单位：中国地质调查局油气资源调查中心

2016年10月1日8:00--2016年10月2日8:00

井点地理位置	四川省宜宾市高县文江镇大桥村			构造位置	四川前陆盆地南缘叙永～筠连叠加褶皱带珙长背斜北西倾伏端南西翼	填报人
目的层段	上二叠统宣威组			设计井深（m）	948	
钻井施工情况						
施工累计天数	27	当前井深（m）		667.57	日进尺（m）	0.00
钻遇地层	P_3x	垂深（m）			钻头规范（mm）	Φ98
施工情况	施工正常，注入压降试井。					罗勇
钻井液性能	密度（g/cm^3）			泥饼（mm）		张志军
	粘度（s）			PH值		
	失水（mL）			出口温度（℃）		
	含砂（%）			切力（Pa）		
钻具结构	Φ98钻头+Φ91钻杆+Φ91主动钻杆					
测点深度（m）		井斜		方位		位移	
时效分析							孙光兵
生产时间	纯钻进		扩划眼		非生产时间	事故	
	起下钻		循环钻井液			修理	
	接单根		地质循环			组织停工	
	换钻头		测井/测斜			其他情况	
	固井/下套		试压			注入压降试井	24:00
录井资料							
岩　性							
捞取岩屑包数		岩屑捞至井深（m）			总烃（%）		
组分(%)	C_1	C_2	C_3	iC_4	nC_4	iC_5	nC_5
气测录井	注入压降试井，未气测录井。						
取心情况	未取心。						
显示情况							
取心钻时（min/m）	最大			最小	一般		
现场解吸气含量测定实验	解吸测定井段（m）		岩　性		解吸气含量		罗勇
川高地1井现场照片				川高地1井现场岩心（岩屑）照片			
施工单位：四川省煤田地质工程勘察设计研究院			填报人：罗勇		审核人：毕彩芹、单衍胜	日期：2016年10月2日	
气测异常专报							