

井点地理位置		新疆塔城地区和丰县		构造位置		和丰盆地中部拗陷区		填报人			
施工目的		了解上古生代地层特征及储盖组合情况；获取钻井地质资料，为该区地震地质层位标定提供依据。		设计井深（m）		2000		李晓东			
钻井施工情况											
施工累计天数		3		当前井深（m）		0.00					
钻遇地层		第四系		垂 深（m）							
						钻头规范（mm）					
						150.00					
施工情况		井斜超标，扩孔导正不成功							李晓东		
钻井液性能		泥浆密度（g/cm ³ ）				泥饼（mm）		/			
		电导率（s/m）		/		粘度（s）					
		温度（℃）				初切（mg/cm ² ）		/			
		失水（mL）		/		终切（mg/cm ² ）		/			
		含砂（%）						PH值			
钻具结构		φ150mm钻头							李晓东		
测点深度		井斜		方位		位移					
时效分析									李晓东		
生产时间		纯钻时间	19.00			设备故障					
		辅助时间	5.00			其他停待					
		孔内事故				拆迁安装					
录井资料									李晓东		
岩 性											
荧光显示											
气测异常											
后效显示											
捞取岩屑包数		岩屑捞至井深（m）				总烃（%）					
组分(%)		C ₁	C ₂	C ₃	iC ₄	nC ₄	iC ₅	nC ₅			
		/	/	/	/	/	/	/			
		S ₀ （mg/g）	S ₁ （mg/g）	S ₂ （mg/g）	T _{max} （℃）	GPI	OPI	TPI			
		/	/	/	/	/	/	/			
取心情况		无									
和地1井现场照片				岩心照片				李晓东			
											
汇报人：李晓东				审核人：张林				日期：2016年09月15日			
气测异常专报											

