


井点地理位置		新疆塔城地区和丰县			构造位置		和丰盆地中部拗陷区		填报人				
施工目的		了解上古生代地层特征及储盖组合情况；获取钻井地质资料，为该区地震地质层位标定提供依据。			设计井深（m）		2000		李晓东				
钻井施工情况													
施工累计天数		6		当前井深（m）		0.00		日进尺（m）			0.00		
钻遇地层		第四系		垂 深（m）				钻头规范（mm）			150.00		
施工情况		井斜超标，采取扩孔导正，纠正井斜，未成功。对上部地层做水泥封孔处理											
钻井液性能		泥浆密度（g/cm ³ ）						泥饼（mm）		/			
		电导率（s/m）			/			粘度（s）					
		温度（℃）						初切（mg/cm ² ）		/			
		失水（mL）			/			终切（mg/cm ² ）		/			
		含砂（%）						PH值					
钻具结构		φ150mm钻头											
测点深度			井斜		方位			位移					
时效分析													
生产时间		纯钻时间	19.00				设备故障						
		辅助时间	5.00				其他停待						
		孔内事故					拆迁安装						
录井资料													
岩 性													
荧光显示													
气测异常													
后效显示													
捞取岩屑包数			岩屑捞至井深（m）					总烃（%）					
组分(%)		C ₁	C ₂	C ₃	iC ₄	nC ₄	iC ₅	nC ₅					
		/	/	/	/	/	/	/					
		S ₀ （mg/g）	S ₁ （mg/g）	S ₂ （mg/g）	T _{max} （℃）	GPI	OPI	TPI					
		/	/	/	/	/	/	/	/				
取心情况		无											
和地1井现场照片					岩心照片								
													
汇报人：李晓东					审核人：张林			日期：2016年09月18日					
气测异常专报													

