

井点地理位置		新疆塔城地区和丰县		构造位置		和丰盆地中部拗陷区		填报人	
施工目的		了解上古生代地层特征及储盖组合情况；获取钻井地质资料，为该区地震地质层位标定提供依据。		设计井深（m）		2000		李晓东	
钻井施工情况									
施工累计天数		27		当前井深（m）		160.79			
钻遇地层		新近系		垂 深（m）					
						日进尺（m）			
						钻头规范（mm）			
施工情况		10月8日9:30-10月9日9:30,由于孔斜超标，下水泥封孔，水泥固结后重新扫孔，110.52m处钻头脱落，开始打捞钻头。							
钻井液性能		泥浆密度（g/cm ³ ）		/		泥饼（mm）		/	
		电导率（s/m）		/		粘度（s）		/	
		温度（℃）		/		初切（mg/cm ² ）		/	
		失水（mL）		/		终切（mg/cm ² ）		/	
		含砂（%）		/		PH值		/	
钻具结构									
测点深度		井斜		方位		位移		李晓东	
70		0.3							
时效分析									
生产时间		纯钻时间				设备故障			
		辅助时间				其他停待			
		孔内事故		24.00		拆迁安装			
录井资料									
岩 性									
荧光显示									
气测异常									
后效显示									
捞取岩屑包数				岩屑捞至井深（m）				总烃（%）	
组分(%)		C ₁	C ₂	C ₃	iC ₄	nC ₄	iC ₅	nC ₅	
		/	/	/	/	/	/	/	
		S ₀ （mg/g）	S ₁ （mg/g）	S ₂ （mg/g）	T _{max} （℃）	GPI	OPI	TPI	
		/	/	/	/	/	/	/	
取心情况		未取心							
和地1井现场照片				岩心照片				李晓东	
									
汇报人：李晓东		审核人：张林		日期：		2016年10月9日			
气测异常专报									

